

LEVEL PS 7061 E



**BURG
WÄCHTER**


profi
scale

LEVEL E

60 cm



precision
 $\pm 0,2^\circ$



ProfiScale LEVEL E
Elektronisk Vaterpass


no Bruksveiledning

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de



profi scale



Innledning

Det elektroniske vateret LEVEL PS 7061 E er lett håndterlig og brukervennlig. Med integrert hellingsensor er det lett å lese av hellinger i grader og prosent på det store displayet. Apparatet gjør det mulig å rette opp horisontalt og vertikalt.

Bilde

- A Display
- B HOLD-knapp
- C CAL-knapp
- D Modus
- E ON / OFF-knapp
- F ZERO-knapp

Sikkerhets henvisninger

Det kan oppstå personskader hvis de følgende anvisningene ikke blir fulgt:

1. For å garantere sikkert arbeide skal veiledningen leses omhyggelig før bruk av apparatet. Veiledningen skal oppbevares.
2. Hold apparatet utilgjengelig for barn og uvedkommende.
3. Måleinstrumentet skal kun repareres av kvalifiserte fagfolk og med originale deler, for å bevare apparatets sikkerhet og garantikravene.
4. Utsett aldri apparatet for elektrisk spenning, dette skal medføre skader på elektronikken.
5. Bruk aldri apparatet i omgivelser med antennelig eller eksplosjonsfarlig gass.
6. Ikke bruk apparatet når det er i stykker.
7. Vær forsiktig med apparatet og ikke la det falle ned.
8. For å unngå funksjonsfeil skal apparatet ikke demonteres.
9. Apparatet skal oppbevares tørt og rent.
10. Unngå kontakt med vann og støv.
11. Ikke bruk skure- eller løsemidler til å rengjøre apparatet. Bruk en fuktig klut og kun et mildt rengjøringsmiddel.
12. Kontroller batteri(ene) regelmessig for å unngå skader.
13. Ta ut batteriet når apparatet ikke skal brukes på lengre tid.

Garanti

Gratulerer!

Du har bestemt deg for ProfiScale kvalitets-måleteknikk fra BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER yter en garanti på 2 år fra kjøpsdato. Unntatt fra garantien er skader på grunn av ukyndig bruk, overbelastning eller feil oppbevaring, og normal slitasje og mangler som bare har en uvesentlig innflytelse på verdi eller funksjon. Ved inngrep fra ikke autoriserte personer bortfaller enhver garanti. Hvis et garantitilfelle skulle oppstå, vennligst send det komplette apparatet inkl. emballasje, beskrivelse, batterier og kvittering til forhandleren.

Tekniske data

Driftstemperatur	0°C bis 50°C
Oppbevaringstemperatur	-20°C bis 80°C
Vist område	0° – 360° (displayet viser et område på 0° til 90°, – vist vinkel mellom hellingsvinkelmåler og horisontalen)
Nøyaktighet (± 0,2° ved driftstemperatur 25°C ± 3°C)	0°, 90°: ± 0,1° 1° – 89°: ± 0,2°
Strømforsyning	Standard 9 V-blokk (f.eks. 6LR61)

Betjening

Varselsignal: Hellingsmåleren sender et akustisk signal ved en visning på 0° og 90°.

Tegn på for lav batterieffekt: Dette tegnet lyser når batterieffekten blir for lav.

„ON / OFF“

ON: Innkobling, OFF: Utkobling.

Etter ca. 5 minutter kobler apparatet automatisk til hvilemodus, hvis det ikke blir brukt.

„Modus“: Omkobling fra vinkel til prosent og omvendt

Ved å trykke på knappen skifter du mellom modus vinkel () og prosent (%).

Vinkel (): Displayet viser den målte vinkelen mellom horisontal eller vertikal (1. posisjon) og målestilling (2. posisjon). Prosent (%): Displayet viser den målte verdien i prosent mellom horisontal eller vertikal (1. posisjon) og målestilling (2. posisjon).

„HOLD“: Den leste verdien blir holdt


Når „HOLD“-knappen blir trykket, blir verdien for vinkelen vist på displayet, også når vateret blir beveget. Med et trykk til på „HOLD“-knappen forlater apparatet „holde-modus“ og displayet er igjen klart for å lese andre verdier.

„ZERO“-knapp

Når „ZERO“-knappen blir trykket, blir apparatet satt på null i den posisjonen det har for øyeblikket. Hellingsmåleren begynner da å måle verdien mellom denne „null“-posisjonen og den neste posisjonen. Displayet viser retningen med et symbol. Med et trykk til på „ZERO“-knappen forlater apparatet „ZERO-modus“. Denne funksjonen har ingen innflytelse på kalibreringen.



profi scale



„CAL“: Kalibrere

Hold hellingsvinkelmåleren i en horisontal (eller vertikal) stilling, og trykk „CAL“-knappen. LCD viser „CAL1“, dreii apparatet 180 ° horisontalt (eller vertikalt). La det stå i denne stillingen i ca. 10 sekunder og trykk en gang til på „CAL“-knappen. LCD viser „CAL2“. Kalibreringen er dermed avsluttet.

Deponering

Kjære kunde,

vennligst hjelp til med å unngå avfall. Hvis du på et tidspunkt skulle ha til hensikt å kaste dette apparatet, vennligst tenk på at mange deler av dette apparatet består av verdifulle materialer som kan resirkuleres. Ikke kast apparatet i vanlig avfall, men forhør deg hos vedkommende myndighet om hvor det finnes innsamlingssteder for elektronisk avfall i ditt nærmiljø.



Trykk- og satsfeil og tekniske endringer forbeholdes.