

CROSS PS 7500



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

CROSS



precision
 $\pm 1,25\%$



ProfiScale CROSS
Križni laser


hr Upute za uporabu

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de



profi scale



Uvod

Centrirajte keramičke pločice, pokućstvo, slike ili vezene obrube na najjednostavniji način. Laseri ProfiScale CROSS-lasera sa prekrštenim laserskim zrakama se pri tome samostalno namještaju i pokazuju vodoravne i okomite crte sve do 20 metara duljine. Možete uvijek raditi slobodnim rukama - bez obzira na to dali uređaj vjesi, stoji ili dali se postavlja na stalak. S križnim ProfiScale CROSS-laserom projicirate vodoravne i okomite crte laserskim zrakama na zid. Idealna pomoć za profesionalno pričvršćivanje vjesećih ormara, slika, regala itd. Križni ProfiScale CROSS-laser se pri tome automatski namjesti u području od $\pm 8^\circ$.

Prikaz

- A laser 1
- B laser 2
- C laser 3
- D zaporna sklopka
- E sklopka za uključivanje/isključivanje
- F naprava za ovješanje
- G baterijsko kućište
- H kutni adapter za postavu stalka
- I stalak

Sigurnosne upute

U slučaju nepridržavanja slijedećih uputa, prijeti opasnost od osobne štete:

1. Prije korištenja uređaja, potrebno je brižljivo pročitati upute za uporabu, kako bi se osiguralo siguran rad. Sačuvajte upute za uporabu.
2. Zabranjeno je poništavati ili otkloniti uputu(e) upozorenja na uređaju.



**Achtung – Laserstrahlung
Nicht in den Strahl blicken**

EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
P_{max} < 2 mW; λ = 630 – 660 nm

3. Prije prvog stavljanja u pogon, prelijepite znakove upozorenja dostavljenom naljepnicom s uputom upozorenja na Vašem jeziku.
4. Ne usmjeravajte lasersku zraku nikad u oči drugih osoba ili životinja. Ne gledajte također ni Vi u lasersku zraku i ne usnopljavajte lasersko svjetlo na optičkim pomoćnim sredstvima. Isto bi moglo oštetiti oči.
5. Zabranite djeci uporabu laserskog mjernog alata. Ako nisu pod nadzorom, mogla bi sebi ili drugima štetiti.
6. Ne rabite alat na razini očiju ili u blizini reflektirajućih površina. Laserske zrake bi kroz to mogle reflektirati u oko.
7. Molimo isključite laser uvijek nakon rada ili u slučaju duljih radnih stanki.

8. Pri uporabi pin-a, molimo vodite računa da je veoma šiljat te da može prouzročiti ozljede pri izvođenju nestručnih radova.
9. Uvjerite se u to, da se pri radovima s uređajem (uporabi pin-a) u blizini ne nalaze nikakvi kabeli ili vodovi, koje bi se moglo oštetiti pin-om.
10. Držite uređaj podalje od djece i neovlaštenih osoba.
11. Prepustite popravke mjernog uređaja isključivo kvalificiranom osoblju s originalnim dijelovima, kako bi održali sigurnost i jamstvene zahtjeve uređaja.
12. Ne izlažite uređaj nikad električnom naponu, jer isto bi moglo oštetiti elektroniku.
13. Ne rabite uređaj u području sa zapaljivim ili eksplozivnim plinovima.
14. Ne rabite uređaj ako je oštećen.
15. Oprezno rukujte s uređajem i pazite da ne padne.
16. Kako bi spriječili funkcijske pogreške, ne rastavljajte uređaj.
17. Skladištite uređaj na suhom i čistom.
18. Čuvajte uređaj u slučaju nekorištenja u torbi za uređaj.
19. Izbjegavajte dodir s vodom i prašinom.
20. Ne rabite ribajuća sredstva ili otapala za čišćenje uređaja. Rabite vlažnu krpnu i isključivo blaga sredstva za čišćenje.
21. Redovito provjeravajte bateriju(e), kako bi spriječili oštećenja.
22. Izvadite bateriju, ako dulje vrijeme ne rabite uređaj.

Jamstvo


Čestitamo, odlučili ste se za ProfiScale kvalitetnu mjernu tehniku od BURG-WÄCHTER-a. BURG-WÄCHTER nudi jamstvo od 2 godine od nadneva kupnje. Jamstvo ne obuhvaća štete prouzrokovane nestručnom uporabom, preopterećivanjem ili pogrešnim skladištenjem, kao ni uobičajeno habanje i nedostatke, koji samo neznatno utječu na vrijednost ili funkciju. U slučaju zahvata od neovlaštene strane, jamstvo postaje bespredmetno. U slučaju zahtjeva za jamstvom, molimo predajte cijeli uređaj uključivši omot, opis i bateriju, te račun Vašem dobavljaču.

Tehnički podatci

Duljina laserske crte	cca. 8 m
Širina laserske crte	< 5 mm
Razlaganje	± 10 mm (na 8 m)
Izlazna snaga lasera	< 2 mW
Valna duljina lasera	630 – 660 nm
Klasa lasera	klasa 2
Opskrba strujom	9 V-monoblok (npr. 6LR61)
Pogonska temperatura	-10°C – 40°C



profi scale



Opsluživanje


Zamjena baterije

1. Osigurajte, da je laser isključen.
2. Zamijenite 9V-monoblok i vodite računa o ispravnoj polarnosti.
3. Zatvorite poklopac baterijskog kućišta.




Pričvršćenje uređaja

- A** Uređaj se može na različite načine pričvrstiti:
Pričvršćenje pin-om (sukladno fig. 1 i fig. 2)



- B** Pričvršćenje ljepljivim točkama (sukladno fig. 4)




- C** Također je moguća montaža pomoću stalka STAND PS 7510. Rabite kutni adapter za ovješnje uređaja.




Uporaba

1. Namjestite uređaj.
2. Uključite uređaj i otvorite zapornu sklopku. Uređaj se automatski namješta.



Automatsko namještanje

Automatsko namještanje funkcionira isključivo kad se uređaj rabi u ovješnom stanju. U području od $\pm 8^\circ$, uređaj se uravnoteži na sredini. Ukoliko se uređaj treba pomicati za transport, potrebno je namjestiti zapornu sklopku na poziciju Lock.



Upute:

Ovaj uređaj projicira crte na površine na koje tj. ispred kojih se je postavilo uređaj. Ukoliko laserske crte nisu vidljive iako je uređaj uključen, molimo provjerite bateriju. Uređaj je namijenjen za unutarnju uporabu.

Uklanjanje uređaja

Poštovani kupče,
molimo izbjegavajte stvaranje otpada. Ako u jednom trenutku namjeravate ukloniti uređaj, molimo mislite na to, da se mnogo sastavnih dijelova uređaja sastoje od vrijednog materijala, koji je dobar za reciklažu. Molimo ne bacajte uređaj u ostali otpad, već zatražite informacije na nadležnom mjestu Vaše općine o sabirnim mjestima za električni otpad.



Zadržane su pogreške u tisku i rečenicama kao i tehničke promjene.