

LEVEL PS 7061 E



**BURG
WÄCHTER**


profi
scale

LEVEL E

60 cm



precision
 $\pm 0,2^\circ$



ProfiScale LEVEL E
Elektronska vodna tehtnica


si Navodila za uporabo

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de



profi scale



Uvod

Elektronska vodna tehtnica LEVEL PS 7061 E je priročna in uporabniku prijazna. Z integriranim tipalom naklona je na velikem zaslonu mogoče dobro razbrati naklone v stopinjah in odstotkih. Naprava omogoča vodoravno in navpično naravnavanje.

Slika

- A Prikaz
- B Tipka HOLD
- C Tipka CAL
- D Način
- E Tipka za VKLOP/IZKLOP (ON/OFF)
- F Tipka ZERO

Varnostna opozorila

Če naslednjih navodil ne upoštevate, lahko pride do osebnih poškodb:

1. Pred uporabo naprave si morate skrbno prebrati navodila, da zagotovite varno delo. Navodila imejte dobro spravljena.
2. Napravo hranite izven dosega otrok in nepooblaščenih oseb.
3. Napravo naj vam popravljajo samo kvalificirani strokovnjaki in z originalnimi deli, da zagotovite varnost naprave in ne izničite garancije.
4. Naprave nikoli ne izpostavljajte električni napetosti, ker lahko pride do okvare v elektroniki naprave.
5. Naprave ne uporabljajte v okolju z gorljivimi ali eksplozivnimi plini.
6. Ne uporabljajte naprave, če je poškodovana.
7. Z napravo ravnajte previdno in pazite, da vam ne pade na tla.
8. Naprave ne demontirajte, da preprečite napake v delovanju.
9. Napravo skladiščite na suhem in čistem.
10. Preprečite stik z vodo in prahom.
11. Za čiščenje naprave ne uporabljajte sredstev za čiščenje ali topil. Uporabite vlažno krpo in samo blaga čistila.
12. Redno preverjajte baterije, da preprečite okvare.
13. Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo.

Garancija

Čestitamo, odločili ste se za nakup kakovostne merilne naprave ProfiScale podjetja BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER vam daje 2-letno garancijo od datuma nakupa. Iz garancije so izzete okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali napačnega skladiščenja ter normalne obrabe in napak, ki neznatno vplivajo na vrednost ali delovanje naprave. Pri popravilih naprave s strani nepooblaščenih oseb, garancija preneha veljati. Če pride do garancijskega zahtevka, celotno napravo vključno z embalažo, opisom, baterijami in računom izročite svojemu prodajalcu.

Tehnični podatki

Delovna temperatura	0°C – 50°C
Skladiščna temperatura	-20°C – 80°C
Prikazano območje	0° – 360° (zaslon prikazuje območje od 0° do 90°, – prikazan kot med merilnikom naklonskega kota in horizontalo)
Natančnost	0°, 90°: ± 0.1° (± 0.2° pri delovni temperaturi 25°C ± 3°C) 1° – 89°: ± 0.2°
Električno napajanje	Standardni 9-voltni blok (npr. 6LR61)

Upravljanje

Opozorilni zvok: Ob prikazu 0° in 90° merilnik naklona odda zvok.

Znak za premajhno stanje polnosti baterije: Ta znak zasveti, kadar baterija ni dovolj napolnjena.

»ON / OFF«

ON: vključeno, OFF: izključeno.
Naprava se bo pribl. 5 minutah mirovanja samodejno izključi, če je ne uporabljate.

»Mode«: preklapljanje iz kota na odstotek in obratno

S pritiskom tipke lahko preklapljate med načinom kot () in odstotek (%).
Kot (): Na zaslonu je prikazan izmerjen kot med horizontalo ali vertikalo in (1. položaj) in merskim položajem (2. položaj). Odstotek (%): Zaslon prikazuje izmerjeno vrednost v odstotku med horizontalo ali vertikalo (1. položaj) in merskim položajem (2. položaj).

»HOLD«: prebrana vrednost se ohrani


Ob pritisku tipke »HOLD« se na zaslonu prikaže vrednost kota, četudi vodno tehtnico premaknete. Če ponovno pritisnete tipko »HOLD«, naprava zapusti način »zadrži« in zaslon je ponovno pripravljen za branje nadaljnjih vrednosti.

Tipka »ZERO«

Ob pritisku tipke »ZERO« se naprava na trenutnem položaju nastavi na nič. Merilnik naklona nato začne meriti vrednost med tem »ničelnim« položajem in naslednjim položajem. Zaslon s simbolom prikazuje smer. Ob nadaljnjem pritisku tipke »ZERO« naprava zapusti način »ZERO«. Ta funkcija ne vpliva na kalibracijo.



profi scale



»CAL«: Kalibracija

Merilnik naklonskega kota v vodoravnem (ali navpičnem) položaju in pritisnite tipko »CAL«. LCD-zaslon prikaže »CAL1« in napravo obrnite za 180° vodoravno (ali navpično). Nato ga v tem položaju pustite pribl. 10 sekund in ponovno pritisnite tipko »CAL«. Na LCD-zaslonu se prikaže »CAL2«. Kalibriranje je tako končano.

Odstranjevanje

Spoštovani uporabnik, prosimo, pomagajte nam zmanjšati količino odpadkov. Če se boste odločili, napravo odstraniti, upoštevajte, da so številni deli te naprave narejeni iz dragocenega materiala, ki ga je mogoče reciklirati. Naprave ne mečite med običajne odpadke, ampak se pri pristojnem mestu vaše občine pozanimajte o primernih zbirališčih za električne odpadke.



Pridržujemo si pravice do tiskarskih napak ter tehničnih sprememb.