



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

TARA




ProfiScale TARA Bilancia digitale pesa bagagli

it Istruzioni d'uso

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany



profi scale



Introduzione

La bilancia digitale manuale TARA PS 7600 determina esattamente il peso di valigie, pacchetti, vari oggetti acquistati e altri bagagli. Per garantire l'uso corretto della bilancia e il suo lungo ciclo di vita si chiede di leggere prima di tutto queste Istruzioni d'uso.

Istruzioni

- Durante la pesatura tenere saldamente la bilancia per l'impugnatura; solo in questo modo può essere garantito il valore preciso.
- Non esporre la bilancia a colpi forti né a pressioni elevate.
- Per pulire la bilancia non usare prodotti chimici; è sufficiente usare un panno morbido.

Figure

- A Segnalazione
- B Pulsante TARE
- C Pulsante UNIT
- D Pulsante ON/OFF

Garanzia

Complimenti,

acquistando il prodotto ProfiScale avete scelto un dispositivo di misurazione ad altissima qualità prodotto dalla società BURG-WÄCHTER. La BURG-WÄCHTER concede la garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto. La garanzia non copre i danni causati dall'uso inesperto, da sollecitazioni eccessive, dall'immagazzinamento inadeguato, dal deterioramento normale né da difetti che non pregiudicano fundamentalmente il valore o il funzionamento del dispositivo. Ogni tipo di garanzia cessa se il prodotto viene manomesso da persone non autorizzate. Qualora occorra risolvere un problema in garanzia, si prega di consegnare il dispositivo al rispettivo rivenditore assieme all'imballo, alla descrizione, alle pile e al documento attestante l'acquisto.

Dati tecnici

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | 0-40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -10-60 °C |
| Intervallo di valori | 200g-40kg |
| Precisione | fino a 10kg: +/- 100g oltre 10kg: +/- 1% |
| Alimentazione | 2 pile 1,5 AAA Micro (ad es. LR03) |
| Peso | 180g (senza pile) |

Comando

Accensione

- Tenere la bilancia in posizione perpendicolare e premere il pulsante ON/OFF.
- Il display visualizza innanzitutto ----, dopo 2 secondi passa a visualizzare 0.00. A questo punto la bilancia è pronta a funzionare.
- La bilancia si spegne automaticamente dopo 30 secondi.
- Per spegnere la bilancia manualmente, premere il pulsante ON/OFF.

Selezione dell'unità di misura

- Premere UNIT e scegliere g, kg, lb o oz.

Pesatura

- L'oggetto da pesare (ad es. una valigia) deve essere appeso sul gancio.
- Appena si stabilizza il valore misurato, la bilancia emette un segnale e il display visualizza il risultato della misurazione.

Pesatura graduale

- Per pesare indirettamente un oggetto (ad es. un prodotto con un imballo), appendere prima il rispettivo imballo sul gancio.
- Premere il pulsante TARE; a questo punto il valore visualizzato ritorna allo 0.00.
- Per definire il peso netto dell'oggetto, inserirlo nell'imballo e pesare tutto insieme.
- In caso di superamento del limite massimo il display visualizza il messaggio "ERR". In tal caso togliere immediatamente l'oggetto dal gancio per non danneggiare la bilancia.

Sostituzione di pile

- Questo simbolo viene visualizzato se la potenza delle pile è troppo bassa. Aprire la rispettiva custodia posizionata sul lato posteriore ed estrarre le pile.

Smaltimento

Gentili clienti,

aiutateci a ridurre la quantità dei rifiuti non utilizzati. Se avete l'intenzione di smaltire questo dispositivo, non dimenticate che molti componenti di cui è stato prodotto sono preziosi e possono essere riciclati.



Avvertiamo che gli strumenti elettrici ed elettronici e le pile non possono essere smaltiti come rifiuti urbani ma devono essere raccolti separatamente. In questo caso rivolgersi al rispettivo ufficio comunale per chiedere dove si trovano i centri di raccolta dei rifiuti elettrici.



Per ogni richiesta concernente la Dichiarazione di conformità CE si prega di rivolgersi all'indirizzo e-mail: info@burg.biz

Modifiche tecniche, errori di stampa ed errori tipografici riservati.